

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Gruppe/UW: Goldbeck / EFR

Faktor k_K :

Beginn: 25.03.2013 11:39 Uhr

Ende: 25.03.2013 13:15 Uhr

Ablauf:

25.03.2013 11:39 Uhr	100 %	auf	60 %	>	96 min	<
25.03.2013 13:15 Uhr	60 %	auf	100 %			

Ursache:

Windeinspeisung (Starkwind)

Überlastete(s) Betriebsmittel:

UW Goldbeck 15 kV Leitung 44

Besonderheiten vor dem Einsatz/Bemerkungen:

keine

Wetterlage bei Einsatzbeginn:

UW:

Lufttemperatur: °C

Windgeschwindigkeit: m/s