

Umfang der durchgeführten Anpassungsmaßnahmen

Umspannwerk	Start Datum tt.mm.jjjj	Start Uhrzeit hh:mm	Stufe	Ende Datum tt.mm.jj	Ende Uhrzeit hh:mm	Dauer hh:mm
Förderstedt Ltg 363 WP Löbnitz	31.07.2013	10:53	0%	31.07.2013	12:55	2:02
Förderstedt Ltg 568 WP Hohe Wuhne 2 (und 3)	31.07.2013	11:35	30%	31.07.2013	14:10	2:35
Förderstedt Ltg 509 WP Unseburg	31.07.2013	08:17	0%	31.07.2013	09:36	1:19
Förderstedt Ltg 509 WP Unseburg	31.07.2013	10:14	60%	31.07.2013	10:27	0:13
Förderstedt Ltg 509 WP Unseburg	31.07.2013	10:27	30%	31.07.2013	11:57	1:30
Förderstedt Ltg 509 WP Unseburg	31.07.2013	11:57	60%	31.07.2013	12:14	0:17
Förderstedt Ltg 364 WP Unseburg Süd	31.07.2013	08:51	0%	31.07.2013	09:27	0:36
Förderstedt Ltg 364 WP Unseburg Süd	31.07.2013	10:12	60%	31.07.2013	10:27	0:15
Förderstedt Ltg 364 WP Unseburg Süd	31.07.2013	10:27	30%	31.07.2013	11:55	1:28
Förderstedt EFR	31.07.2013	08:26	0%	31.07.2013	09:00	0:34
Förderstedt EFR	31.07.2013	09:00	60%	31.07.2013	09:25	0:25
Förderstedt EFR	31.07.2013	10:24	60%	31.07.2013	10:28	0:04
Förderstedt EFR	31.07.2013	10:28	30%	31.07.2013	11:45	1:17

Ursache: planmäßige Ausschaltung von 110/20 kV Trafo 101 im Rahmen von Umbauarbeiten im UW Förderstedt

Überlastetes Betriebsmittel: UW Förderstedt 110/20 kV Trafo 103

Entschädigungspflicht: nein